

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "SAN RAFAEL PACAYÁ II"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN RAFAEL PACAYA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0621-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 1: INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA




Foto 2: INSTALACION DE LAMINA TROQUELEADA




Foto 3: INSTALACION DE CANALES



Foto 4: BAJADA DE AGUA PLUVIAL



Foto 5: INSTALACION DE CIMENTACION

INSERTAR FOTOGRAFIA

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Giovanni Alfredo Cojtín Valdez*  
GIOVANNI ALFREDO COJTÍN VALDEZ  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*Addys Doménica Juárez de Herre*  
ADDYS DOMÉNICA JUÁREZ DE HERRE  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público