



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0623-43	FECHA:	15/07/2024



Foto 1:
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA C 26



Foto 2:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LAMINA



Foto 3:
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL



Foto 4:
APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES



Foto 5:
MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE



Foto 6:
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maira Angelica Rodes
Firma y sello del Presidente de la C

JUNTA ESCOLAR
COATEPEQUE QUETZALTENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo P
CASERIO SAN ANTONIO EL NARANJO
COATEPEQUE



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0623-43	FECHA:	15/07/2024



Foto 1:
REPARACION DE TORTA DE CONCRETO DE ESCENARIO

Foto 2:
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA Y BASES DE METAL PARA SALON





Foto 3:

Foto 4:





Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Maira Angelica Rodas R.</p> <p>Firma y sello del Presidente de la JEF</p>	<p>[Sello: JUNTA ESCOLAR COATEPEQUE]</p>	<p>[Firma]</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	<p>[Sello: OFICIAL RURAL CASERIO SAN ANTONIO EL NARANJO COATEPEQUE]</p>
--	--	---	---