

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0623-43	FECHA:	26/07/2024



Foto1:
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA C 26



Foto 2:
INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA GALVANIZADA EN SALON



Foto 3:
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL



Foto 4:
APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES



Foto 5:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA DE SALON



Foto 6:
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE AULAS


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maira Angelica Rodas R.

Firma y sello del Presidente de la JEPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0623-43	FECHA:	26/07/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maira Angelica Robus R.
Firma y sello del Presidente de la


[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo
