

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0623-43	FECHA:	2/08/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Maira Angelica Rodas</i> Firma y sello del Presidente de la JEF</p>	<p><i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRM-FOR-023  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0623-43	FECHA:	2/8/2024



Foto 1:  
REPARACION DE TORTA DE CONCRETO DE ESCENARIO



Foto 2:  
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES




Foto 3:  
SUSTITUCION E INSTALACION DE LAMINA ALUZINC TROQUELADA C28 EN SALON



Foto 4:  
REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO EN SALON




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maira Angélica Rodas R.  
Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



[Signature]  
Firma y Sello Director Centro Educativo

