

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0624-43	FECHA:	18/04/2024



Sustitucion de muro perimetral con prefabricados de concreto reforzado
H=2.5m



Mantenimiento a puerta de cocina



Sustitucion de muro perimetral con prefabricados de concreto reforzado
H=2.5m



Mantenimiento a puerta de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

