

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN BENITO PACAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0626-43	FECHA:	20/04/2024



Sustitución de Porton metalico.



Suministro e instalacion de paredes en cocina, reparacion de estufa rural.



Foto 3: Sustitucion de piso de concreto



Foto 4: Suministro e instalacion de piso en area deportiva



Foto 5: Reparacion de sistema electrico



Foto 6: Suministro e instalacion de muro de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. No olvidar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

