



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A AVE FINAL, BARRIO COLOMBITA ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0646-45	FECHA:	15/02/2024



Suministro e instalación de muro perimetral con prefabricados de concreto reforzado H=2.50m, e=5cm, C1 15x15cm

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A AVE FINAL, BARRIO COLOMBITA ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0646-45	FECHA:	15/02/2024



Suministro e instalación de muro perimetral con prefabricados de concreto reforzado H=2.50m, e=5cm, C1 15x15cm

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

