



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSÉ CAMPO LIBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0913-43	FECHA:	



Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26
MODULO 1



Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26
MODULO 2



Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26
MODULO 3



Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26
MODULO 4 LOS BAÑOS



Sustitución de portón de metal



Reparación de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--