

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO: | COATEPEQUE |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SECTOR 5 ALDEA NUEVO CHUATUJ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-20-2645-43 | FECHA: | 05/02/2024 |



Suministro e instalación se cuneta concreto 30 mX0.50



Suministro instalación piso concreto



Suministro e instalación de balcones de hierro en ventana



Fabricación e instalación de puerta de metal 2x1m

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Vasquez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público