



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	La Union Zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2659-42	FECHA:	7/06/24



Foto1: suministro y sustitucion de estructura metalica aula modulo 2



Foto2: sustitucion de sistema electrico modulo 1 y 2



Foto 3: Suministro y sustitucion de porton de metal



Foto 4: suministro y sustitucion de puerta de metal modulo 2



Foto 5: Suministro y sustitucion de muro de aula modulo 2



Foto 6: suministro y sustitucion de lamina C26 modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Sistema de Gestión de la Calidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	La Union Zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2659-42	FECHA:	7/06/24



Foto7: Suministro y sustitución de tubería de PVC línea principal aguas negras

Foto2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público