



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERÍO MONTERREY No. 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-20-2665-42	FECHA:	30/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Lerly mendez</i> Firma y sello del Presidente de la OPI</p> <p align="center">Caserío Monterrey No. 1 Consejo Educativo E.O.R.M.</p>	<p><i>Alvarado</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> <p align="center"></p>
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERÍO MONTERREY No. 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-20-2665-42	FECHA:	30/09/2024






Mantenimiento de Fosa Séptica.







Mantenimiento de balcones de metal.



Mantenimiento de balcones de metal.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	<p>Caserío Monterrey No. 1</p>  Consejo Educativo E.O.R.M.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Rural	 ESCUELA OFICIAL RURAL CENEDU MONTERREY No. 1 DIRECCIÓN QUETZALTENANGO
---	---	--	---