

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>QUETZALTENANGO</b>	MUNICIPIO:	<b>COATEPEQUE</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>EODP</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>CASERÍO MONTERREY No. 1</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>09-20-2665-42</b>	FECHA:	<b>15/11/2024</b>



Foto 1: Sustitución de puertas nuevas de metal con Chapa Yale



Foto 2: Sustitución de balcones de metal



Foto 3: Instalación de Ventanas de Metal




Foto 4: Sustitución de lamparas tipo led



Foto 5: Sustitución de Tomacorrientes Dobles




Foto 6: Sustitución de Tablero de flipones de 8 circuitos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Lesly mendez</i> Firma y sello del Presidente de la CPFO. R. M.</p> <p align="center">Caserío Monterrey No. 1  Consejo Educativo</p>	<p><i>Olivia S.</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> <p align="center"> </p>
--	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MONTERREY No. 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2665-42	FECHA:	15/11/2024



Foto 7: Mantenimiento Fosa Séptica



Foto 8: Mantenimiento de Balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la O.P.R.M.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

