




**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MONTERREY No. 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2665-42	FECHA:	22/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y a cada una de ellas.

Lerly mendez
Firma y Sello del Presidente de la OPF

**Consejo Educativo
E.O.R.M.**

Alvar
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN
COATEPEQUE
QUETZALTENANGO



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MONTERREY No. 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2665-42	FECHA:	22/11/2024



Foto 7: Mantenimiento de Fosa Séptica



Foto 8 : Mantenimiento de Balcones



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p align="center">Caserío Monterrey No. 1</p> <p align="center"><i>Lesty Mendez</i></p> <p align="center">Firma y Sello del Presidente de la O.P.F. Consejo Educativo E.O.R.M.</p>	<p align="center"><i>Claris</i></p> <p align="center">Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

