



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAMARIA, ALDEA LAS PALMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2739-43	FECHA:	10/11/2024



Foto 1:
REPARACION Y SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL 72 METROS CUADRADOS



Foto 2:
REPARACION Y SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL 72 METROS CUADRADOS



Foto 3:
REPARACION DE PARED EN AULA, REPELLO Y CERNIDO CON CONCRETO



Foto 4:
REPARACION DE PARED EN AULA, REPELLO Y CERNIDO CON CONCRETO



Foto 5:
SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE SOPOTE DE TECHO



Foto 6:
SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA C26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

FILADFI FO ROCAEL MENDEZ CLEMENTE
Firma y sello del Presidente de la OPF



GLENDAYOJANY RIVERA LOPEZ DE CULEBRO
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

