



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 av. A 11-49 Z.1 San Antonio las Casas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2901-43	FECHA:	18/04/2024



Foto 1: Cubierta de lámina



Foto 2: Estructura de techo




Foto 3: Puertas de metal



Foto 4: Canales y bajadas de agua pluvial



Foto 5: Sustitución de servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 6: Mantenimiento a portones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingris Judith delgado Perez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	



Foto 1: Reparación de red de drenaje




Foto 2: Reparación de cisterna/depósito de agua



Foto 3: sustitución de pila




Foto 4: Sustitución de mingitorio




Foto 5: Sustitución de piso de cemento por cerámico

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingr. Judith delgado Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

