

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A. CALLE 7-41 ZONA 2 BARRIO EL JARDÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2905-42	FECHA:	22/02/2024



Sustitución de bomba presurizada para rotoplast



Sustitución de columnas en muro de ingreso




Sustitución de piso de granito



Sustitución de puertas metálicas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

