



Ministerio de Educación  
G. U. R. E. M. S. I. C.

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MONTEREY No. 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-3024-43	FECHA:	30/07/2024



FOTO 1: Suministro y sustitucion de estructura metalica pozo



FOTO 2: suministro y sustitucion de lamina troquelada C26 pozo



FOTO 3: Suministro e instalacion de deposito de agua 1000 ml



FOTO 4: Suministro y reparacion de brocal de pozo




FOTO 5: Suministro y sustitucion de pila de concreto



FOTO 6: Suministro y sustitucion de torta de concreto patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>QUETZALTENANGO</b>	MUNICIPIO:	<b>COATEPEQUE</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>EORM</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>CASERÍO MONTEREY No. 2</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>09-20-3024-43</b>	FECHA:	<b>30/07/2024</b>



FOTO 7: Suministro e instalacion de piso ceramico aulas y cocina



FOTO 8: Suministro e instalacion de sistema electrico



FOTO 9: Suministro y sustitucion de banqueta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

