



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO: | COATEPEQUE |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO MONTEREY No. 2 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-20-3024-43 | FECHA: | 02/09/2024 |



FOTO 1: Suministro y sustitucion de estructura metalica pozo



FOTO 2: suministro y sustitucion de lamina troquelada C26 pozo




FOTO 3: Suministro e instalacion de deposito de agua 1000 ml




FOTO 4: Suministro y reparacion de brocal de pozo




FOTO 5: Suministro y sustitucion de pila de concreto





FOTO 6: Suministro y sustitucion de torta de concreto patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

