



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JOSE JOAQUIN PALMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	NUEVO CHUATUJ, ZONA 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-3086-43	FECHA:	24/07/2024



Foto 1: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES



Foto 2: SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE VENTILADOR 16"



Foto 3: SUMINISTRO Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO BOMBA DE AGUA Y TABLERO DE FLIPONES



Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE 1/2 HP, TUBERIA 1" GALVANIZADA



Foto 5: SUMINISTRO Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO AULAS



Foto 6: SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE CANAL DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
E.O.U.M.
JOSE JOAQUIN PALMA J.V.
 VICTORIA AMARILIS HERNANDEZ ZALVARADO
 Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
ROSA GLORIA RODAS BARAGUO
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JOSE JOAQUIN PALMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	NUEVO CHUATUJ, ZONA 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-3086-43	FECHA:	24/07/2024





Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Victoria Amari
E.O.U.M.
JOSE JOAQUIN PALMA J.V.
VICTORIA AMARILIS HERNANDEZ ALVARADO
 Firma y sello del Presidente de la OPE

Rosa Gloria
ROSA G. RODAS ARAGON
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

