



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 4 NUEVO CHUATUJ ZONA 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0920-3126-43	FECHA:	12/07/2024



SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO PERIMETRAL



SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE



SUMINISTRO DE ESTRUCTURA PARA PATIO



SUMINISTRO DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jennifer López
JENNIFER VICTORINA LÓPEZ ZALDAÑA DE ROJAS
Firma y sello del Presidente de la OPF



Siria Magleny Fernández Velasco

Siria Magleny Fernández Velasco
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

