





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO



DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 4 NUEVO CHUATUJ ZONA 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0920-3126-43	FECHA:	11/09/2024

 <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO PERIMETRAL</p>	 <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE</p>
 <p>SUMINISTRO DE ESTRUCTURA PARA PATIO</p>	 <p>SUMINISTRO DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26</p>

Observación: 5

<p><i>Jennifer López</i> Yennifer Victorina López Zaldaña Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>Siria Magleny Fernández Velasco</i> Siria Magleny Fernández Velasco Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---