

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAMARIA, ALDEA LAS PALMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-3434-42	FECHA:	10/11/2024



Foto 1:
SUSTITUCIÓN Y REPARACION MURO PERIMETRAL







Foto 2:
SUSTITUCIÓN Y REPARACION MURO PERIMETRAL




Foto 3:
SUSTITUCIÓN Y REPARACION MURO PERIMETRAL



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Filadelfo Rocael Méndez Clemente
Firma y sello del Presidente de la ORE




Glenda Yohany Rivera López de Culebro
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

