

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAMARIA, ALDEA LAS PALMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-3434-42	FECHA:	20/11/2024




Foto 1:  
SUSTITUCIÓN Y REPARACION MURO PERIMETRAL




Foto 2:  
SUSTITUCIÓN Y REPARACION MURO PERIMETRAL




Foto 3:  
SUSTITUCIÓN Y REPARACION MURO PERIMETRAL







Foto 4:  
SUSTITUCIÓN Y REPARACION MURO PERIMETRAL



Foto 5:  
SUSTITUCIÓN Y REPARACION MURO PERIMETRAL, 150 M2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE  


  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
