

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EXPERIMENTAL DE EDUCACION INTEGRAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDE SAN VICENTE PACAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-3777-43	FECHA:	21 DE MAYO DE 2024



Foto 1:

Sustitucion de techo



Foto 2:

Sustitucion de techo lamina troquelada



Foto 3: Mantenimiento a estructura de soporte de metal incluyendo lijado y pintura



Foto 4: Mantenimiento a estructura de soporte de metal incluyendo lijado y pintura



Foto 5: Mantenimiento a estructura de soporte de metal incluyendo lijado y pintura



Foto 6: Mantenimiento a estructura de soporte de metal incluyendo lijado y pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juli Juarez
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

