

REGISTRO FOTOGRAFICO

| | |
|---|--|
| DEPARTAMENTO: QUETZALTENANGO | MUNICIPIO: COATEPEQUE |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: CASERÍO ZANJON SECO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 09-20-4143-42 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: 11/05/2023 |



Foto 1: Estado actual de sanitarios.



Foto 2: Estado físico de modulo de sanitarios.



Foto 3: Estado de piso en corredor de módulo 1.



Foto 4: estado del interior de aula en módulo 1.



Foto 5: Estado de balcones de módulo 1



Foto 6: Estado de piso y banqueta en módulo 2.

Sander Reyes
Firma y sello del Presidente de la

Victor Hemerson Nehemias Uz Menchi
INGENIERO CIVIL
con énfasis en Construcciones Rurales
Colegiado 18.126
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRAFICO

| | | | |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUETZALTENANGO ✓ | MUNICIPIO: | COATEPEQUE ✓ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ANEXA A EORM ✓ | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO ZANJON SECO ✓ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-20-4143-42 ✓ | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 1105/2023 ✓ |



Foto 7: Estado de techo e iluminación en interior de aula en módulo 2.



Foto 8: Estado exterior de módulo 2.



Foto 9: Estado de piso en aula de módulo 2.



Foto 10: Falta de instalaciones electricas en aulas de módulo 2.



Foto 11: fotografia de consultor en instalaciones educativas



Foto 12: fotografia con miembros de la OPF y maestros del establecimiento.

Sandra Reyes
Firma y sello del Presidente del Comité de OPF



Victor Helmerston Nehemias Oz Menchú
INGENIERO CIVIL
con énfasis en Construcciones Rurales
Colegiado 18,376
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa