



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Génova Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Robles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0015-42	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE BAJADA DE PVC 4"



Foto 2: SUSTITUCION DE PORTON DE METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE POR ESTRUCTURA METALICA




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Melvin Anz



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público