



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       FINAL

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Génova Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Robles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0015-42	FECHA:	27/11/2024



Foto1: SUSTITUCION DE BAJADA DE PVC 4"



Foto 2: SUSTITUCION DE PORTON DE METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE POR ESTRUCTURA METALICA




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Amelia M.*



Firma y sello del Presidente de la CPE

*[Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público