

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BELGICA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0021-43	FECHA:	08/07/2024



proceso de Sustitución de piso cerámico



Sustitución de piso de torta de concreto



Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26 instalación de capotes de aluzinc liso de 2,20 c/u calibre 26




Sustitución de estructura de soporte (madera, metal) por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF






Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BELGICA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0021-43	FECHA:	08/07/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

