

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MANGALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0023-43	FECHA:	15/02/2024



Sustitucion de muro perimetral de pared de block de concreto



Sustitucion de muro perimetral de pared de block de concreto





Sustitucion de muro perimetral de pared de block de concreto



Sustitucion de muro perimetral de pared de block de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Priscila Yessenia Paz</i> Firma y sello del Presidente de la COEDUCA Caserío Mangalito, Quetzaltenango.</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---