



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MANGALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0023-43	FECHA:	13/05/2024



FOTO 1 SANJEADO PARA MURO



Foto 2: FUNDICION DE ZAPATAS




Foto 3: FUNDICION DE COLUMNAS



Foto 4: EMPIEZAN A PEGAR BLOCK



Foto 5: FUNDICION DE BLOCK U



Foto 6: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Priscila Yesenia Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPR



Alfonso

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

