

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

FINAL

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	Génova Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío Mangalito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-21-0023-43	FECHA	20/06/2024



Foto 1: Vista Exterior Sustitución de Muro Perimetral



Foto 2: Vista Exterior Sustitución de Muro Perimetral



Foto 3: Vista Exterior Sustitución de Muro Perimetral



Foto 4: Vista Exterior Sustitución de Muro Perimetral



Foto 5: Vista interior Sustitución de Muro Perimetral




Foto 6: Vista interior Sustitución de Muro Perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Priscila Yesenia Pérez
Firma y sello del Presidente de la CEE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

