

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GÉNOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ISDRO, ALDEA SAN MIGUELITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0025-43	FECHA:	15/02/2024



foto 1
Mantenimiento de pared perimetral de block




foto 2
Mantenimiento de pared perimetral de block




foto 3 mantenimiento de pared perimetral de block



foto 4
Mantenimiento de cuneta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria S. Angiers



Firma y sello del Presidente de la O.P.

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público