

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GÉNOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0026-43	FECHA:	7/06/2024




Suministro y sustitución de soporte de metal por Columnas de 0.30x0.30x6.0m Hierro legitimo 1/2", 3/8" y estribos 1/4".



Suministro y sustitución de soporte de metal por Columnas de 0.30x0.30x6.0m Hierro legitimo 1/2", 3/8" y estribos 1/4".



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GÉNOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0026-43	FECHA:	7/06/2024



Suministro y sustitución de lámina, por lamina troquelada Calibre 26.



Suministro y sustitución de lámina, por lamina troquelada Calibre 26.




Suministro y sustitución de estructura de soporte (madera, metal) por metal.



Suministro y sustitución de estructura de soporte (madera, metal) por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

