



Ministerio de Educación
C O S T A R I C A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Génova Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San José
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0026-43	FECHA:	30/07/2024



Suministro y sustitución de soporte de metal por Columnas de 0.30x0.30x6.0m Hierro legítimo 1/2", 3/8" y estribos 1/4".



Suministro y sustitución de soporte de metal por Columnas de 0.30x0.30x6.0m Hierro legítimo 1/2", 3/8" y estribos 1/4".



Suministro y sustitución de estructura de soporte (madera, metal) por metal.



Suministro y sustitución de estructura de soporte (madera, metal) por metal.



Suministro y sustitución de lámina, por lamina troquelada Calibre 26.



Suministro y sustitución de lámina, por lamina troquelada Calibre 26.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de COPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

