

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GÉNOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0032-43	FECHA:	30/05/2024



1 Sustitución de piso de torta de concreto



2 Sustitución de piso de torta de concreto



3 Sustitución de piso de torta de concreto



4 Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quezaltenango	MUNICIPIO:	Génova Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0921-0032-43	FECHA:	30 de mayo del 2024



Foto 1: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 2: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 3: Sustrucción de piso de torta de concreto




Foto 4: Sustrucción de piso de torta de concreto




Foto 5: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 6: Sustrucción de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---