

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO: | Quezaltenango | MUNICIPIO: | Génova Costa Cuca |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío La Esperanza |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 0921-0032-43 | FECHA: | 12 de julio del 2024 |



Foto1: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

