

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quezaltenango	MUNICIPIO:	Génova Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0921-0032-43	FECHA:	31 de julio del 2024



Foto1: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 2: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 3: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustrucción de piso de torta de concreto




Foto 5: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 6: Sustrucción de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPR
 

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
 