

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GÉNOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN MARTIN, PARCELAMIENTO TALZACHUM, ALDEA SAN MIGUELITO.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0034-43	FECHA:	22/04/2024



Sustitución de balcones



Sustitucion de puertas metalicas



Reparacion de estufa en cocina con ladrillo y chimenea



Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Mindez Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GÉNOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN MARTIN, PARCELAMIENTO TALZACHUM, ALDEA SAN MIGUELITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0034-43	FECHA:	22/04/2024



Sustitucion estructura de soporte madera por estructura metalica



Sustitucion de piso ceramico en modulo de baños



sustitucion de piso de torta de concreto por piso ceramico



sustitucion de azulejo en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Mendez Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

