

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN MARTIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-21-0034-43	FECHA:	18/06/2024



Foto1: TRABAJO EN LA SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



Foto 2: TRABAJO EN LA SUSTITUCION DE LAMINA



Foto 3: TRABAJO EN LA ELABORACION DE BALCONES



Foto 4: TRABAJO EN LA ELABORACION DE BALCONES



Foto 5: REPARACION DE MESA DE TRABAJO



Foto 6: ELABORACION DE PARED DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Méndez Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público







REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quezaltenango	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN MARTIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0034-43	FECHA:	18/06/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE MESA DE TRABAJO



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL



Foto 3: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.  
*Marta Minda Pérez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público