



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE FINAL

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Génova Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN MARTIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0034-43	FECHA:	18/06/2024




Foto1: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES




Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LAMINA Y SUSTITUCION DE LAMINA FINALIZADOS



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTAS Y BALCONES FINALIZADOS



Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTAS Y BALCONES FINALIZADOS



Foto 5: SUSTITUCION DE PUERTA FINALIZADA



Foto 6: SUSTITUCION DE PISO TORTA DE CONCRETO Y PISO CERAMICO FINALIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Martu Mindeza Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Génova Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN MARTIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0034-43	FECHA:	18/06/2024



Foto1: FINALIZACION DE MESA DE TRABAJO EN COCINA




Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el presente formulario.

Marta Mindes Rivas
Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

