

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO 30 DE JUNIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0036-45	FECHA:	15/02/2024



SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA MAXALUM CALIBRE 26



SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA MAXALUM CALIBRE 26



SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA MAXALUM CALIBRE 26



SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA MAXALUM CALIBRE 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de la hoja.

M. J. J.

Firma y sello del representante de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO 30 DE JUNIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0036-45	FECHA:	15/02/2024

	
<p>Mantenimiento a estructura de metal con anticorrosivo</p>	<p>Mantenimiento a estructura de metal con anticorrosivo</p>
	
<p>Mantenimiento a estructura de metal con anticorrosivo</p>	<p>Mantenimiento a estructura de metal con anticorrosivo</p>

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	---	---	---