

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	BARRIO 30 DE JUNIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-21-0036-45	FECHA	17 DE MAYO DE 2024



Foto 1: SEMONTAJE DE LAMINA EN MAL ESTADO



Foto 2: DESMONTAJE DE LAMINA EN MAL ESTADO



Foto 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE TECHO CON PINTURA ANTICORROSIVO



Foto 4: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE TECHO CON PINTURA ANTICORROSIVO

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. J. J.

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

