



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LAGUNA 16
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0048-42	FECHA:	19/06/2024



Suministro y sustitución muro perimetral de concreto



Suministro y sustitución muro perimetral de concreto



Suministro y sustitución muro perimetral de concreto



Suministro y sustitución muro perimetral de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Victor Manuel Sanchez Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LAGUNA 16
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0048-42	FECHA:	19/06/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Victor Manuel Sanchez Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF

Manuel Ramon Linares
Firma y Sello Director Centro Educativo Público