

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LAGUNA 16
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0048-42	FECHA:	16/08/2024



Suministro y sustitucion muro perimentral de concreto.



Suministro y sustitucion muro perimentral de concreto.



Suministro y sustitucion muro perimentral de concreto.




Suministro y sustitucion muro perimentral de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Victor Manuel Sanchez Lopez

Firma y sello del Presidente de la ODF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LAGUNA 16
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0048-42	FECHA:	16/08/2024



Suministro y sustitucion muro perimental de concreto.



Suministro y sustitucion muro perimental de concreto.



Suministro y sustitucion muro perimental de concreto.




Suministro y sustitucion muro perimental de concreto.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Victor Manuel Sanchez Lopez*

Firma y sello del Presidente de la CEF



*Primer Rector*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

