



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIOS DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GÉNOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BUENOS AIRES, ALDEA LA PAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0051-43	FECHA:	7/06/2024



Suministro y sustitución de muro perimetral de block con tubo hg y malla gal



Suministro y sustitución de muro perimetral de block con tubo hg y malla gal



Suministro y sustitución de portón principal de tubos y malla galvanizada.



Suministro y sustitución de portón principal de tubos y malla galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

