



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GÉNOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM CRISTÓBAL COLÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE GÉNOVA COSTA CUCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0666-43	FECHA:	15/02/2024



Sustitución de machimbre de madera por PVC



Sustitución de machimbre de madera por PVC



Sustitución de machimbre de madera por PVC



Sustitución de machimbre de madera por PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público