



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	FORM FORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL REPOSO SECTOR "A" No. 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0667-43	FECHA:	30/05/2024




Suministro y Sustitucion de piso ceramico



Suministro y Sustitucion de piso ceramico



Suministro y Sustitucion de piso ceramico



Suministro y Sustitucion de piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF




[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL REPOSO SECTOR "A" No. 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0667-43	FECHA:	30/05/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

"Doris Quir"
Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

