


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL REPOSO SECTOR "A" No. 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0667-43	FECHA:	9/07/2024



Suministro y Sustitucion de piso ceramico



Suministro y Sustitucion de piso ceramico



Suministro y Sustitucion de piso ceramico



Suministro y Sustitucion de piso ceramico

servación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

"Dorling"
Firma y sello del Presidente de la OPA



Mano

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL REPOSO SECTOR "A" No. 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0667-43	FECHA:	9/07/2024



Suministro y sustitucion de piso de torta de cemento.



Suministro y Sustitucion de piso ceramico



Suministro y Sustitucion de piso ceramico



Suministro y Sustitucion de piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

