



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GÉNOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VALPARAÍSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0669-43	FECHA:	15/02/2024



Sustitución de lámina, por lamina troquelada Calibre 26.



Mantenimiento a estructura de soporte de metal con anticorrosivo.



Sustitución de rejillas de metal para cunetas.



Mantenimiento a estrucutra de puertas (Lijado, cepillado, sujeciones, aplicaci3n de pintura).

Observaci3n: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GÉNOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VALPARAÍSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0669-43	FECHA:	15/02/2024



Sustitución de Chapa cerradura sobreponer de engrape.



Mantenimiento a portón de metal.



Sustitución de mezcladora lavamanos (Llave, contra llave, tubo de abasto)




Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GÉNOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VALPARAÍSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0669-43	FECHA:	15/02/2024



Sustitución de tubería PVC 1/2 y 3/4 línea principal.



Reparación de estufa en cocina con ladrillo y chimenea.



Sustitución de muro perimetral con tubo HG y malla galvanizada.



Reparación de muro perimetral (repello y cernido).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO




DURANTE

POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GÉNOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VALPARAÍSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0669-43	FECHA:	15/02/2024



Mantenimiento de estructura de soporte (metal) por metal.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---