



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL REPOSO B SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0670-43	FECHA:	21/02/2024



Sustitución de puertas metalicas de servicios sanitarios , Mantenimiento de uriniales



Sustitucion de puertas metalicas de servicios sanitarios , mantenimiento de uriniales



Sustitucion de Inodoroa



Sustitucion de puertas metalicas de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público